# 2) 公益的機能の高い森林づくりの技術開発 ①水源林の公益的機能の評価・検証

D 対照流域法調査による水源施策の2次的アウトカム(水源かん養機能の向上)の検証

(1) 課 題 名 Dg 水環境基礎調査

(2) 研究期間 平成 25 年度~令和 8 年度

(3) 予算区分 県単 (水源特別会計:森林環境調査)

(4) 担当者 大内一郎・丸井祐二・入野彰夫・本田美里

#### (5) 目的

水環境モニタリング調査(水文関連)では、かながわ水源エリア内に設置した4試験流域(図1、2)において、植生保護柵設置や間伐などの森林管理下における森林環境の変化とこれに起因する水循環影響に関する基礎データ(流量、水質等)の収集、把握を行っている。

### (6) 方法

調査概要を表1に示す。

中長期的なモニタリング調査として 4 試験流域 において、令和 6(2024)年 4 月から令和 7(2025)年 3 月までの1年間、月1回、計12回の定期観測を実 施した。




図1 選定した試験地の位置図

断面流速法または容積法により流量堰付近の流量測定を行うとともに、堰内水位や、地下水位、雨量などの水文観測、水温、電気伝導度(EC)、pHの水質測定を定期調査としてこれまでと同一地点で実施した。これに加え不定期調査として、洪水時の河川水の水質調査と気象・通信設備、植生保護柵、観測井戸の保守点検を実施した。

流 域 調査場所 項目 査 方 法 クラミ・フチ 象 貝沢 大洞沢 ヌタノ沢 ジリ沢 容積法または断面流速法による流量 林道橋下の 流量 No.4, 5 中川 1,2 2 地点 採水および測定機器による EC, pH, 水 中川 1, 2 林道橋下の 河 水質 No.4, 5 No.1, 3, 4 温測定 西丹沢 VC※ 2 地点 流量堰 ポイントゲージまたは水位標による実水 林道橋下の 水位 No.5 中川 1, 2 位観測 2 地点 雨量 容量式雨量計による雨量観測 調 雨 採水および測定機器による EC, pH, 水 中川1 査 水 水質 温測定 水位計を用いた地表面を基準とした 地 水位 実水位までの深さの観測 沢沿い 観測井戸 尾根沿い 尾根 No.3 データ回収 データロガーによる連続水位データ回収 斜面中腹 水 バッテリー交換、設備改善など 保守 河 オートサンプラーによる採水および濁度、SS 流量堰 洪水時水質  $\bigcirc$  $\bigcirc$ Ш 測定 期 設 データ取得システムの状況確認および調整 気象・通信 保守点検  $\bigcirc$ 調 備 査 目視により植生保護柵に破損等がな 柵 柵の内外 保守点検  $\bigcirc$ いかの確認及び補修

表 1 調査概要

※ヌタノ沢北方約500mに位置する「西丹沢ビジターセンター」吊り橋下の中川本流の水質調査




図 2 各調査地点位置図

## (7) 調査結果の概要

## ① 貝沢調査結果

貝沢の調査項目(表 2)、流量測定結果(図 3)、水質測定結果(図 4)を以下に示す。 流量は台風の影響を受けた9月に増加した。地点別ではNo.5がNo.4より常に多い値を示した。 No.3の地下水は年間を通して自噴していた。流量と地下水位には相関関係は認められなかった。 水温は季節変化を示し、夏季に高く、冬季に低い傾向を示した。電気伝導度は大きな変化はみられなかったが、台風10号の大雨(8月下旬)の後に若干低い値を示した。pHについては両地点と も年間を通して大きな変化はみられなかった。

なお、洪水時の水質(SS量)は8月にオートサンプラーを使用して採水し、分析をおこなった。 洪水時におけるSS量は相模湖降水量と強い正の相関(r=0.85424)がみられ、降水量の増加に伴いSS量が増加する傾向が認められた。

表 2 貝沢の調査項目

	X - X/// VINE (1)																
		年		2024 年													
冻村	流域 項目 日			5	6	7		8		9		10	11	12	1	2	3
(川-均)				7	6	4	5	26	29	4	5	15	5	13	9	6	6
	流	容積法	0	0	0	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0
	量	断面流速法	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	等	水位	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
貝	水質	水温	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
		EC	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
		рН	0	0	$\circ$	0	0	-	_		0	0	0	0	0	0	$\circ$
		洪水時水質※	_		_		_	設置	回収・再設置	回収	I	ı	_	_	_	_	_
	1.14	水位	$\circ$	0	$\circ$	0	0	ı		I	0	0	0	$\circ$	0	0	$\circ$
沢	地下	データ回収	$\circ$	0	$\circ$	0	0	ı		I	0	0	0	$\circ$	0	0	$\circ$
	水	バッテリー交換	$\circ$	O	Ó	0	$\circ$		_		0		Ó	Ó	0	0	$\circ$
	-	観測井戸の保守	_	_	_	_	_	_	_				O	_	_	_	_
	気象	・通信設備点検	_	-	0	_	_	_	_	_	_		-	_	_	-	_

**※** ∶SS






図3 貝沢の地点別河川流量と地下水位



貝沢の各調査地点の河川水の水質



貝沢No.4 河川水のSS量と相模湖降水量(8月)

## ② 大洞沢調査結果

大洞沢の調査項目(表3)、地下水位観測結果(図5)、水質測定結果(図6)を以下に示す。 地下水位は、沢沿い、斜面中腹の地点ともに冬季に低下する傾向がみられた。河川水の水温は季 節変化を示し、夏季に高く、冬季に低くなる傾向を示した。地点別にみると、No.4の水温の変化は No.1、No.3 に比べて小さかった。

電気伝導度の値に大きな変化はみられなかったが、地点別にみると、No.4>No.1>No.3 の順で高くなっていた。pH については年間を通して大きな変化はみられなかった。

年 2024年 2025年															
		年				2025 年									
		月	4		5		7	8	9	10	11	12	1	2	3
流域	流域 項目		23	8	16	17	16	22	19	24	21	24	23	25	18
	-dv	水温	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大	水質	EC	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		рН	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
洞	地	水位	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下	データ回収	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沢	水	バッテリー交換	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気象・通信設備点検		_	_	_	_	_	_		_	_		_	_	_
	柵の点検・補修		_	$\circ$	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

表 3 大洞沢の調査項目




図5 大洞沢の地点別地下水位




図 6 大洞沢の各調査地点の河川水の水質

#### ③クラミ沢、フチジリ沢の調査結果

クラミ沢、フチジリ沢の調査項目(表 4)、流量測定結果(図 7)、水質測定結果(図 8)を以下に示す。

流量は前線活動が活発となった5月に多い値を示した。また、フチジリ沢の流量と地下水位には相関関係はみられなかった。8月の調査(8月8日)以降16mほど水位が低下した状況が続いている。なお、2024年8月9日19時57分頃、神奈川県西部でマグニチュード5.3、最大震度5弱の地震が発生している。

流量はフチジリ沢がクラミ沢より常に多い値を示した。

水温は季節変化を示し、夏季に高く、冬季に低い傾向を示した。電気伝導度は年間を通して大きな変化はみられなかった。地点別にみると、フチジリ沢はクラミ沢より高い傾向を示した。pH については年間を通して大きな変化はみられなかった。

2月のクラミ沢は涸れていたため、流量測定および水質測定は実施出来なかった。

表 4 クラミ沢、フチジリ沢の調査項目

		年				2	2024 年	Ē				2025 年			
		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
流域	流域 項目		16	14	11	9	8	9	17	14	12	14	13	11	
	流	容積法		_	-	-	_	_	_	_	_	0	_	_	
カ	量	断面流速法	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	$\triangle$	$\circ$	
É	等	水位	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	$\triangle$	$\circ$	
3	71/2	水温	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	$\triangle$	$\circ$	
沪	水質	EC	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	$\triangle$	$\circ$	
•	貝	рН	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	$\triangle$	$\circ$	
フ	地	水位	0	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	0	0	0	$\circ$	
チ	下	データ回収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\circ$	
ジ	水	バッテリー交換	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\circ$	
IJ 20	そ	水質観測機器のデータ回収	_	0	_	_	0	0		0	0	0	0	_	
沢	の	バッテリー増設・交換	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	
	他	気象・通信設備点検	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	

△:クラミ沢が涸れていたため、フチジリ沢のみで実施




図 7 クラミ沢とフチジリ沢の河川流量と地下水位




図8 クラミ沢・フチジリ沢の河川水の水質

#### ④ ヌタノ沢調査結果

ヌタノ沢の調査項目(表 5)、流量測定結果(図 9)、雨量観測結果(図 10)、水質測定結果(図 11)を以下に示す。また、流量測定結果とポイントゲージによる水位(越流水深)測定結果から水位流量曲線(図 12)を作成した。

流量と雨量は 7,9 月に多く、これは 7 月には梅雨前線、9 月には台風 10 号の影響を受け降水量が多くなったことが要因として推定される。地点別の流量は常に B 沢量水堰 (中川 2) で A 沢量水

堰 (中川 1) より多くなっていた。また、流量と地下水位には正の相関関係 (A 沢 r=0.627089、B 沢 r=0.894133) がみられ、特に B 沢では強い正の相関関係がみられた。

雨水の水温は外気温や地温の影響を受けやすく、夏に高く、冬に低い傾向を示した。pH は大きな変化はみられなかった。電気伝導度は年間を通して低く推移し、河川水のそれより低い値であった。河川水の水温は季節変化を示し、夏に高く、冬に低い傾向を示した。


電気伝導度とpH は年間を通して大きな変化はみられなかった。

洪水時の水質(SS量)は8月にオートサンプラーを使用して採水し、分析をおこなった。洪水時におけるA沢のSS量は丹沢湖降水量と強い正の相関関係(r=0.96695)がみられた。一方、B沢のSS量は丹沢湖降水量と相関関係は認められなかった(r=0.00349)。しかし、タイムラグ2時間の相関係数を求めるとB沢のSS量は丹沢湖降水量と強い正の相関関係(r=0.99141)がみられ、降水量の増加2時間後にSS量が増加する傾向が認められた。

水位流量曲線はA沢、B沢ともに一般的な傾向を示した。

ス · ハノ · // · // · // · // · // · // · //																	
	年 2024年												2025 年				
月			4	5	6	7		8			9		11	12	1	2	3
流域	流域項目日			9	13	11	20	26	29	4	17	22	19	16	21	18	13
	流	容積法	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	$\circ$
	量	断面流速法	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
	等	水位	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
ヌ		水温	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	水質	EC	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
<b>}</b>		рН	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
タ		洪水時水質※		_	_	_	_	設置	回収・再設置	回収	回収	_	_	_	_	_	_
	雨	雨量	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	$\circ$
,	水	水温, EC, pH	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	地	水位	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	$\circ$
	下	データ回収	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	$\circ$
沢	水	バッテリー交換	0	0	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0
	その他	連続水質観測機器のデータ 回収、バッテリー交換等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5 ヌタノ沢の調査項目



500 -15 400 -17 (E300 -19E 。 拉-21关 ⊪200 偃 100 -23宝 0 -25 111/12/01/02/02/03 雨量 地下水位

図9 ヌタノ沢の河川流量と地下水位

図 10 ヌタノ沢の雨量と地下水位




図 11 ヌタノ沢の各調査地点水質等測定結果




図 12 ヌタノ沢の水位流量曲線

# (8) 今後の課題

・各試験流域においては、観測システムによる常時観測も並行して行っているが、今後も定期的に 現地観測を行い、観測システムで取得したデータの確認ができるようにしておく必要がある。

# (9) 成果の発表

なし